



**RENCANA KERJA DAN SYARAT TEKNIS**  
**REPAIR 2 UNIT SHEAVE ROLL ANTISWAY**  
**EX. RTGC 04 DI JICT**

**NO PR.** 31990      **TGL.** 27 Agustus 2021

**Pasal 1. Lokasi Pekerjaan**

- Pekerjaan ini terletak di Terminal 1 JICT Tanjung Priok.

**Pasal 2. Jenis Pekerjaan**

- Repair 2 unit sheave roll *antisway*.

**Pasal 3. Uraian Pekerjaan**

- Sebelum perbaikan, dilakukan survey dan pengecekan ulang untuk mendapatkan data yang akurat
- Repair 2 unit sheave roll *antisway* rtgc pncm .
- Vendor harus melakukan rekondisi sheave roll *antisway*.
- Vendor harus machining kembali groove untuk ukuran wire rope 12 mm dan housing bearing sesuai dengan originalnya.
- Vendor harus meng-instal bearing SR 0450 2NR ke housing sheave roll *antisway* (bearing dari PT.JICT).
- Setelah selesai di repair, sheave roll harus di cat warna biru.
- Setelah pekerjaan selesai harus dilakukan test untuk memastikan sheave roll berfungsi dengan baik.
- Pekerjaan harus dilakukan diworkshop Vendor.
- Vendor harus menyelesaikan pekerjaan selama 5 hari kalender setelah mendapatkan Po.
- Biaya transportasi di tanggung oleh vendor.
- Garansi pekerjaan 6 bulan sejak terpasang.
- Barang bekas harus di kembalikan ke JICT.

**Pasal 4. Uraian Umum**

- Sebelum pekerjaan di mulai vendor agar menghubungi Equipment Departement untuk mendapatkan petunjuk pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan.
- Vendor harus melakukan koordinasi dengan petugas pengawas pekerjaan dilapangan demi kelancaran pekerjaan.

- Alat-alat dan bahan yang dipergunakan dalam pekerjaan harus bermutu baik dan penggunaannya telah disetujui oleh user.
- Daerah lokasi pekerjaan harus dibatasi dengan alat pengaman yang semi permanen.
- Setiap selesai pekerjaan dilokasi PT.JICT harus dirapikan dan dibersihkan.
- Vendor harus memperhatikan aspek K3.

#### **Pasal 5. Lain-lain**

- Kelalaian dari para pekerja yang mengakibatkan kecelakaan maupun kerusakan pada lokasi pekerjaan akan menjadi tanggung jawab vendor.
- Jenis pekerjaan yang belum tercantum dalam RKS tetapi erat hubungannya dengan pekerjaan pokok yaitu repair sheave roll, maka wajib dilaksanakan atas biaya vendor.
- Vendor sebelum memulai pekerjaan harus menghubungi bagian security untuk mendapatkan perijinan masuk lingkungan JICT baik orang maupun kendaraan.

Jakarta, Agustus 2021  
Mgr.RTGC

  
Bambang Supriyanto

Pjs.SM.EQUIPMENT

  
Mufti.